


Einige Beispiele unserer Reparaturfälle und Lösungen



Zusatzschloss aufgebrochen

Das beschädigte Zusatzschloss wurde durch das neue Modell Evva K9000 ersetzt. Dieses hat schon ein grösseres Widerlager und kann doppelt so oft verschraubt werden. So leicht ist das dann nicht mehr aufzuhebeln.



Hauptschloss aufgebrochen

Der beschädigte Beschlag, der Zylinder und das Einstemmschloss (Schlosskasten) wurden durch neue stabilere Komponenten ersetzt. Ein massives Einstemmschloss, ein Sicherheitsbeschlag mit Kernziehschutz und Aufbohrschutz und ein Qualitätszylinder werden diese einfache Art des Aufbrechens verhindern.



Haupt und Zusatzschloss aufgebrochen

Das Türblatt wurde vom Tischler hergerichtet. Das Haupt und Zusatzschloss wurden durch stabilere Komponenten ersetzt. Zusätzlich wurde ein Balkenschloss installiert, da wird sich der Täter in Zukunft eine andere Türe aussuchen.



Durchgebrochenes Türblatt

Ein Provisorium wurde montiert, eine Profisafe Sicherheitstüre ausgemessen, angefertigt und montiert. Mit unserer Profisafe Sicherheitstüre lt. Ö-Norm B5338 Widerstandsklasse 3 kann das nun nicht mehr passieren.



Aufgebrochenes Fenster

Das Fenster wurde mit einem kleinen Schraubenzieher aufgehebelt. Es entstanden fast keine Schäden die schnell repariert waren. Um so einen einbruch zu verhindern, haben wir geprüfte Fenstersicherungen montiert. Hier würde der Täter viel zu lange brauchen um das Fenster aufzubrechen.